

Restaurátorský průzkum a záměr
Kamenné prvky a lícové zdivo
zámek Bzenec



Okenní ostění JZ/13 jihozápadní věže

Restaurátorský průzkum a záměr
Kamenné prvky a lícové zdivo
zámek Bzenec



Okenní ostění JZ/14 jihozápadní věže

Restaurátorský průzkum a záměr
Kamenné prvky a lícové zdivo
zámek Bzenec



Okenní ostění JZ/15 jihozápadní věže

Restaurátorský průzkum a záměr
Kamenné prvky a lícové zdivo
zámek Bzenec



Okenní ostění JZ/16 jihozápadní věže

Restaurátorský průzkum a záměr
Kamenné prvky a lícové zdivo
zámek Bzenec



Okenní ostění JZ/18 jihozápadní věže

Restaurátorský průzkum a záměr
Kamenné prvky a lícové zdivo
zámek Bzenec



Okenní ostění JZ/19 jihozápadní věže

Restaurátorský průzkum a záměr
Kamenné prvky a lícové zdivo
zámek Bzenec



Okenní ostění JZ/20 jihozápadní věže

Restaurátorský průzkum a záměr
Kamenné prvky a lícové zdivo
zámek Bzenec



Detail parapetní části okenního ostění JZ/20 jihozápadní věže

Restaurátorský průzkum a záměr
Kamenné prvky a lícové zdivo
zámek Bzenec



Okenní ostění JZ/21 jihozápadní věže

Restaurátorský průzkum a záměr
Kamenné prvky a lícové zdivo
zámek Bzenec



Okenní ostění JZ/22 jihozápadní věže

Restaurační průzkum a záměr
Kamenné prvky a lícové zdivo
zámek Bzenec



Soklová část JZ věže s římsou soklu JZ/23 a trnoží soklu JZ/25

Restaurátorský průzkum a záměr
Kamenné prvky a lícové zdivo
zámek Bzenec



Okenní ostění J/3 jižního průčelí budovy

Restaurátorský průzkum a záměr
Kamenné prvky a lícové zdivo
zámek Bzenec



Okenní ostění J/4 jižního průčelí budovy

Restaurátorský průzkum a záměr
Kamenné prvky a lícové zdivo
zámek Bzenec



Okenní ostění J/5 jižního průčelí budovy

Restaurátorský průzkum a záměr
Kamenné prvky a lícové zdivo
zámek Bzenec



Okenní ostění J/6 jižního průčelí budovy

Restaurační průzkum a záměr
Kamenné prvky a lícové zdivo
zámek Bzenec



Okenní ostění J/8 jižního průčelí budovy

Restaurátorský průzkum a záměr
Kamenné prvky a lícové zdivo
zámek Bzenec



Okenní ostění J/10 jižního průčelí budovy

Restaurátorský průzkum a záměr
Kamenné prvky a lícové zdivo
zámek Bzenec



Okenní ostění J/12 jižního průčelí budovy

Restaurátorský průzkum a záměr
Kamenné prvky a lícové zdivo
zámek Bzenec



Okenní ostění J/13 jižního průčelí budovy

Restaurátorský průzkum a záměr
Kamenné prvky a lícové zdivo
zámek Bzenec



Okenní ostění J/14 jižního průčelí budovy

Restaurátorský průzkum a záměr
Kamenné prvky a lícové zdivo
zámek Bzenec



Suterénní okenní ostění J/16 jižního průčelí budovy

Restaurátorský průzkum a záměr
Kamenné prvky a lícové zdivo
zámek Bzenec



Okenní ostění JV/1 jihovýchodní věže budovy

Restaurátorský průzkum a záměr
Kamenné prvky a lícové zdivo
zámek Bzenec



Okenní ostění JV/3 jihovýchodní věže budovy

Restaurátorský průzkum a záměr
Kamenné prvky a lícové zdivo
zámek Bzenec



Okenní ostění JV/4 jihovýchodní věže budovy

Restaurátorský průzkum a záměr
Kamenné prvky a lícové zdivo
zámek Bzenec



Okenní ostění JV/5 jihovýchodní věže budovy

Restaurátorský průzkum a záměr
Kamenné prvky a lícové zdivo
zámek Bzenec



Okenní ostění JV/6 jihovýchodní věže budovy

Restaurační průzkum a záměr
Kamenné prvky a lícové zdivo
zámek Bzenec



Okenní ostění JV/7 jihovýchodní věže budovy

Restaurátorský průzkum a záměr
Kamenné prvky a lícové zdivo
zámek Bzenec



Okenní ostění JV/8 jihovýchodní věže budovy

Restaurátorský průzkum a záměr
Kamenné prvky a lícové zdivo
zámek Bzenec



Okenní ostění JV/9 jihovýchodní věže budovy

Restaurační průzkum a záměr
Kamenné prvky a lícové zdivo
zámek Bzenec



Okenní ostění JV/10 jihovýchodní věže budovy

Restaurátorský průzkum a záměr
Kamenné prvky a lícové zdivo
zámek Bzenec



Okenní ostění JV/11 jihovýchodní věže budovy

Restaurační průzkum a záměr
Kamenné prvky a lícové zdivo
zámek Bzenec



Okenní ostění JV/12 jihovýchodní věže budovy

Restaurátorský průzkum a záměr
Kamenné prvky a lícové zdivo
zámek Bzenec



Okenní ostění JV/13 jihovýchodní věže budovy

Restaurační průzkum a záměr
Kamenné prvky a lícové zdivo
zámek Bzenec



Okenní ostění JV/19 jihovýchodní věže budovy

Restaurátorský průzkum a záměr
Kamenné prvky a lícové zdivo
zámek Bzenec



Okenní ostění JV/20 jihovýchodní věže budovy

Restaurátorský průzkum a záměr
Kamenné prvky a líčové zdivo
zámek Bzenec



Soklová část JV věže s průběžnou římsou soklu JV/21 a trnoží soklu JV/23

Restaurátorský průzkum a záměr
Kamenné prvky a líčové zdivo
zámek Bzenec



Mechanické defekty na nárožích římsového soklu JV/21

Restaurátorský průzkum a záměr
Kamenné prvky a lícové zdivo
zámek Bzenec



Slepé okýnko JV/22 suterénu JV věže

Grafická dokumentace:

- Lokace prvků určených k restaurování
- Materiálová skladba prvků určených k restaurování