

Restaurátorský průzkum a záměr
Kamenné prvky a lícové zdivo
zámek Bzenec

Fotodokumentace:



Východní a západní průčelí zámku v Bzenci

Restaurátorský průzkum a záměr
Kamenné prvky a lícové zdivo
zámek Bzenec



Severní průčelí zámku v Bzenci

Restaurátorský průzkum a záměr
Kamenné prvky a lícové zdivo
zámek Bzenec



Jižní průčelí zámku v Bzenci

Restaurátorský průzkum a záměr
Kamenné prvky a lícové zdivo
zámek Bzenec



Detail štítu východního průčelí s kamennými prvky V/1,2

Restaurátorský průzkum a záměr
Kamenné prvky a lícové zdivo
zámek Bzenec



Detail kamenného okenního ostění V/2 ve štítu východního průčelí

Restaurační průzkum a záměr
Kamenné prvky a lícové zdivo
zámek Bzenec



Detail záklopových kamenných desek V/1 ve štítu východního průčelí

Restaurátorský průzkum a záměr
Kamenné prvky a líčové zdivo
zámek Bzenec



Detaily kamenných desek V/1 ve štítu východního průčelí

Restaurátorský průzkum a záměr
Kamenné prvky a lícové zdivo
zámek Bzenec



Detail okenního ostění V/5 rizalitu východního průčelí

Restaurátorský průzkum a záměr
Kamenné prvky a lícové zdivo
zámek Bzenec



Detail nadokenní výplně s kružbami a okenního ostění s dveřním ostěním na terasu V/15,21 rizalitu východního průčelí

Restaurátorský průzkum a záměr
Kamenné prvky a lícové zdivo
zámek Bzenec



Detail dveřního ostění na terasu V/21 rizalitu východního průčelí

Restaurátorský průzkum a záměr
Kamenné prvky a lícové zdivo
zámek Bzenec



Detaily kamenného ostění V/21 a lícového cihelného zdiva ve styku s terasou

Restaurátorský průzkum a záměr
Kamenné prvky a lícové zdivo
zámek Bzenec



Celkový pohled na rizalit a předsíň východního průčelí zámku

Restaurátorský průzkum a záměr
Kamenné prvky a lícové zdivo
zámek Bzenec



Boční pohled na rizalit a předsíň východního průčelí zámku

Restaurátorský průzkum a záměr
Kamenné prvky a lícové zdivo
zámek Bzenec



Boční pohled na rizalit a předsíň východního průčelí zámku

Restaurátorský průzkum a záměr
Kamenné prvky a líčové zdivo
zámek Bzenec



Detaily kružbové výplně balustrády V/65 terasy nad síní východního průčelí a její poškození

Restaurátorský průzkum a záměr
Kamenné prvky a lícové zdivo
zámek Bzenec



Detaily kružbové výplně balustrády V/48 terasy nad síní východního průčelí a její poškození

Restaurátorský průzkum a záměr
Kamenné prvky a líčové zdivo
zámek Bzenec



Detaily kružbové výplně balustrády V/48 terasy nad síní východního průčelí a její poškození

Restaurátorský průzkum a záměr
Kamenné prvky a líčové zdivo
zámek Bzenec



Detaily kružbových výplní balustrády V/58,65 terasy nad síní
východního průčelí a její poškození

Restaurátorský průzkum a záměr
Kamenné prvky a lícové zdivo
zámek Bzenec



Detail kružbové výplně balustrády V/65 terasy nad síní východního průčelí a její poškození

Restaurátorský průzkum a záměr
Kamenné prvky a líčové zdivo
zámek Bzenec



Detaily chrliče V/54 a kružbového pásu V/49 síně východního průčelí

Restaurátorský průzkum a záměr
Kamenné prvky a líčové zdivo
zámek Bzenec



Detaily chrliče V/55 a kružbového pásu V/49 a balustrády V/48 síně východního průčelí

Restaurátorský průzkum a záměr
Kamenné prvky a lícové zdivo
zámek Bzenec



Detail chrliče V/54

Restaurátorský průzkum a záměr
Kamenné prvky a líčové zdivo
zámek Bzenec



Detaily chrliče v/54

Restaurátorský průzkum a záměr
Kamenné prvky a lícové zdivo
zámek Bzenec




detail nároží síně východního průčelí s krycími deskami opěráků
V/61,67 a chrličem V/64

Restaurátorský průzkum a záměr
Kamenné prvky a lícové zdivo
zámek Bzenec



Detail chrliče V/64

Restaurátorský průzkum a záměr
Kamenné prvky a lícové zdivo
zámek Bzenec



Detail chrliče V/64

Restaurátorský průzkum a záměr
Kamenné prvky a líčové zdivo
zámek Bzenec



Detaily kružbové výplně V/66 a chrliče V/71

Restaurátorský průzkum a záměr
Kamenné prvky a lícové zdivo
zámek Bzenec



Hlavní vstupní portál V/72 umístění centrálně v síni východního průčelí

Restaurátorský průzkum a záměr
Kamenné prvky a lícové zdivo
zámek Bzenec



Hvězdová klenba síně V/72

Restaurátorský průzkum a záměr
Kamenné prvky a lícové zdivo
zámek Bzenec



Detail konzoly klenby síně

Restaurátorský průzkum a záměr
Kamenné prvky a líčové zdivo
zámek Bzenec



Detail konzoly klenby síně

Restaurátorský průzkum a záměr
Kamenné prvky a lícové zdivo
zámek Bzenec



Detail konzoly klenby síně

Restaurátorský průzkum a záměr
Kamenné prvky a lícové zdivo
zámek Bzenec



Detail konzoly klenby síně

Restaurátorský průzkum a záměr
Kamenné prvky a lícové zdivo
zámek Bzenec



Okenní ostění V/6 východního průčelí zámku

Restaurátorský průzkum a záměr
Kamenné prvky a lícové zdivo
zámek Bzenec



Okenní ostění V/7 východního průčelí zámku

Restaurátorský průzkum a záměr
Kamenné prvky a lícové zdivo
zámek Bzenec



Okenní ostění V/8 východního průčelí zámku

Restaurační průzkum a záměr
Kamenné prvky a lícové zdivo
zámek Bzenec



Okenní ostění V/9 východního průčelí zámku

Restaurátorský průzkum a záměr
Kamenné prvky a lícové zdivo
zámek Bzenec



Okenní ostění V/10 východního průčelí zámku

Restaurátorský průzkum a záměr
Kamenné prvky a lícové zdivo
zámek Bzenec



Okenní ostění V/11 východního průčelí zámku

Restaurátorský průzkum a záměr
Kamenné prvky a lícové zdivo
zámek Bzenec



Okenní ostění V/12 východního průčelí zámku

Restaurátorský průzkum a záměr
Kamenné prvky a lícové zdivo
zámek Bzenec



Okenní ostění V/13 východního průčelí zámku

Restaurátorský průzkum a záměr
Kamenné prvky a lícové zdivo
zámek Bzenec



Okenní ostění V/17 východního průčelí zámku