


Restaurátorský průzkum a záměr  
Kamenné prvky a lícové zdivo  
zámek Bzenec



Celkový pohled na SZ věž zámku v Bzenci

Restaurátorský průzkum a záměr  
Kamenné prvky a lícové zdivo  
zámek Bzenec



Detaily vrcholového cimbuří SZ/1 a keramického obloučkového vlysu  
SZ/2 SZ věže

Restaurátorský průzkum a záměr  
Kamenné prvky a líčové zdívo  
zámek Bzenec



Detaily vrcholového cimbuří SZ/1 a keramického obloučkového vlysu  
SZ/2 SZ věže

Restaurátorský průzkum a záměr  
Kamenné prvky a líčové zdivo  
zámek Bzenec



Detaily kružbových okýnek SZ/3 SZ věže

Restaurátorský průzkum a záměr  
Kamenné prvky a lícové zdivo  
zámek Bzenec



Detail kružbového okýnka SZ/3 SZ věže

Restaurátorský průzkum a záměr  
Kamenné prvky a lícové zdivo  
zámek Bzenec



Detaily kružbových okýnek SZ/3 SZ věže

Restaurátorský průzkum a záměr  
Kamenné prvky a lícové zdivo  
zámek Bzenec



Okno SZ věže SZ/4

Restaurátorský průzkum a záměr  
Kamenné prvky a lícové zdivo  
zámek Bzenec



Okno SZ věže SZ/6



Restaurátorský průzkum a záměr  
Kamenné prvky a lícové zdivo  
zámek Bzenec



Okno SZ věže SZ/7

Restaurátorský průzkum a záměr  
Kamenné prvky a lícové zdivo  
zámek Bzenec



Okno SZ věže SZ/8

Restaurátorský průzkum a záměr  
Kamenné prvky a lícové zdivo  
zámek Bzenec



Hlubkové poškození zdiva SZ věže

Restaurátorský průzkum a záměr  
Kamenné prvky a lícové zdivo  
zámek Bzenec



Okno SZ věže SZ/9

Restaurátorský průzkum a záměr  
Kamenné prvky a lícové zdivo  
zámek Bzenec



Okno SZ věže SZ/10

Restaurátorský průzkum a záměr  
Kamenné prvky a lícové zdivo  
zámek Bzenec



Okno SZ věže SZ/12

Restaurátorský průzkum a záměr  
Kamenné prvky a lícové zdivo  
zámek Bzenec



Okno SZ věže SZ/13

Restaurátorský průzkum a záměr  
Kamenné prvky a lícové zdivo  
zámek Bzenec



Okno SZ věže SZ/15



Restaurátorský průzkum a záměr  
Kamenné prvky a lícové zdivo  
zámek Bzenec



Okno SZ věže SZ/14

Restaurátorský průzkum a záměr  
Kamenné prvky a líčové zdivo  
zámek Bzenec



Detaily parapetů oken SZ/14,15

Restaurátorský průzkum a záměr  
Kamenné prvky a lícové zdivo  
zámek Bzenec



Okno SZ věže SZ/17

Restaurátorský průzkum a záměr  
Kamenné prvky a lícové zdivo  
zámek Bzenec



Okno SZ věže SZ/18

Restaurátorský průzkum a záměr  
Kamenné prvky a lícové zdivo  
zámek Bzenec



Okno SZ věže SZ/19

Restaurátorský průzkum a záměr  
Kamenné prvky a lícové zdivo  
zámek Bzenec



Okna SZ věže SZ/24,25

Restaurátorský průzkum a záměr  
Kamenné prvky a líčové zdivo  
zámek Bzenec



Celkový pohled na rizalit západního průčelí

Restaurátorský průzkum a záměr  
Kamenné prvky a lícové zdivo  
zámek Bzenec



Detail štítu rizalitu západního průčelí s prvky Z/1,2,4,5




Restaurátorský průzkum a záměr  
Kamenné prvky a lícové zdivo  
zámek Bzenec



Detail štítu rizalitu západního průčelí s prvky Z/1,3-5

Restaurátorský průzkum a záměr  
Kamenné prvky a líčové zdivo  
zámek Bzenec



Horní detaily štítových záklopových desek Z/1 a věžic Z/2,3

Restaurátorský průzkum a záměr  
Kamenné prvky a lícové zdivo  
zámek Bzenec



Detail pravé věžice z 3/3 rizalitu západního průčelí

Restaurátorský průzkum a záměr  
Kamenné prvky a lícové zdivo  
zámek Bzenec



Detail levé věžice z/2 rizalitu západního průčelí

Restaurátorský průzkum a záměr  
Kamenné prvky a lícové zdivo  
zámek Bzenec



Kamenné okenní ostění Z/5 rizalitu západní strany

Restaurátorský průzkum a záměr  
Kamenné prvky a lícové zdivo  
zámek Bzenec



Kamenné okenní ostění z 8 rizalitu západní strany

Restaurátorský průzkum a záměr  
Kamenné prvky a lícové zdivo  
zámek Bzenec



Kamenné okenní ostění Z/9 rizalitu západní strany

Restaurátorský průzkum a záměr  
Kamenné prvky a lícové zdivo  
zámek Bzenec



Kamenné okenní ostění z/10 rizalitu západní strany



Restaurátorský průzkum a záměr  
Kamenné prvky a lícové zdivo  
zámek Bzenec



Kamenné dveřní ostění Z/17 rizalitu západní strany

Restaurátorský průzkum a záměr  
Kamenné prvky a lícové zdivo  
zámek Bzenec



Kamenné dveřní ostění Z/18 rizalitu západní strany

Restaurátorský průzkum a záměr  
Kamenné prvky a lícové zdivo  
zámek Bzenec



Detail trhliny v překlade dveřního ostění Z/18 rizalitu západní strany

Restaurátorský průzkum a záměr  
Kamenné prvky a lícové zdivo  
zámek Bzenec



Kamenné dveřní ostění Z/19 rizalitu západní strany

Restaurátorský průzkum a záměr  
Kamenné prvky a líčové zdivo  
zámek Bzenec



Detaily průběžné korodonové římsy Z/13 a Z/14 probíhající přes postranní pylony rizalitu západního průčelí

Restaurátorský průzkum a záměr  
Kamenné prvky a lícové zdivo  
zámek Bzenec



Detaily balkonu Z/24 rizalitu západního průčelí - havarijní stav  
balkonové desky i konzol

Restaurátorský průzkum a záměr  
Kamenné prvky a lícové zdivo  
zámek Bzenec



Detaily balkonu Z/24 rizalitu západního průčelí - havarijní stav  
balkonové desky i konzol