

Restaurátorský průzkum a záměr  
Kamenné prvky a lícové zdivo  
zámek Bzenec



Okenní ostění V/18 východního průčelí zámku

Restaurátorský průzkum a záměr  
Kamenné prvky a lícové zdivo  
zámek Bzenec



Okenní ostění V/19 východního průčelí zámku



Restaurátorský průzkum a záměr  
Kamenné prvky a lícové zdivo  
zámek Bzenec



Okenní ostění V/20 východního průčelí zámku

Restaurátorský průzkum a záměr  
Kamenné prvky a lícové zdivo  
zámek Bzenec



Okenní ostění V/22 východního průčelí zámku



Restaurátorský průzkum a záměr  
Kamenné prvky a lícové zdivo  
zámek Bzenec



Okenní ostění V/23 východního průčelí zámku

Restaurátorský průzkum a záměr  
Kamenné prvky a lícové zdivo  
zámek Bzenec



Okenní ostění V/24 východního průčelí zámku



Restaurátorský průzkum a záměr  
Kamenné prvky a lícové zdivo  
zámek Bzenec



Okenní ostění V/25 východního průčelí zámku

Restaurátorský průzkum a záměr  
Kamenné prvky a lícové zdivo  
zámek Bzenec



Okenní ostění V/28 východního průčelí zámku



Restaurátorský průzkum a záměr  
Kamenné prvky a lícové zdivo  
zámek Bzenec



Okenní ostění V/29 východního průčelí zámku

Restaurátorský průzkum a záměr  
Kamenné prvky a lícové zdivo  
zámek Bzenec



Okenní ostění V/30 východního průčelí zámku



Restaurační průzkum a záměr  
Kamenné prvky a lícové zdivo  
zámek Bzenec



Okenní ostění V/31 východního průčelí zámku

Restaurátorský průzkum a záměr  
Kamenné prvky a lícové zdivo  
zámek Bzenec



Okenní ostění V/32 východního průčelí zámku



Restaurátorský průzkum a záměr  
Kamenné prvky a lícové zdivo  
zámek Bzenec



Okenní ostění V/33 východního průčelí zámku

Restaurátorský průzkum a záměr  
Kamenné prvky a lícové zdivo  
zámek Bzenec



Okenní ostění V/34 východního průčelí zámku



Restaurační průzkum a záměr  
Kamenné prvky a líčové zdivo  
zámek Bzenec



Okenní ostění V/35 východního průčelí zámku




Restaurátorský průzkum a záměr  
Kamenné prvky a lícové zdivo  
zámek Bzenec



Detaily poškození kordonových říms V/14,26 východního průčelí  
zámku



Restaurátorský průzkum a záměr  
Kamenné prvky a lícové zdivo  
zámek Bzenec



Detaily poškození lícového zdiva a kamenných prvků rizalitu  
východního průčelí zámku



Restaurátorský průzkum a záměr  
Kamenné prvky a lícové zdivo  
zámek Bzenec



Původně okenní ostění V/38 suterénu východního průčelí zámku



Restaurátorský průzkum a záměr  
Kamenné prvky a lícové zdivo  
zámek Bzenec



Původně okenní ostění V/39 suterénu východního průčelí zámku



Restaurátorský průzkum a záměr  
Kamenné prvky a lícové zdivo  
zámek Bzenec



Okenní ostění V/40 suterénu východního průčelí zámku



Restaurátorský průzkum a záměr  
Kamenné prvky a lícové zdivo  
zámek Bzenec



Okenní ostění V/41 suterénu východního průčelí zámku



Restaurátorský průzkum a záměr  
Kamenné prvky a lícové zdivo  
zámek Bzenec



Okenní ostění V/42 suterénu východního průčelí zámku



Restaurátorský průzkum a záměr  
Kamenné prvky a lícové zdivo  
zámek Bzenec



Původně okenní ostění V/43 suterénu východního průčelí zámku



Restaurátorský průzkum a záměr  
Kamenné prvky a lícové zdivo  
zámek Bzenec



Okenní ostění V/44 suterénu východního průčelí zámku



Restaurátorský průzkum a záměr  
Kamenné prvky a lícové zdivo  
zámek Bzenec



Okenní ostění V/45 suterénu východního průčelí zámku