

Restaurátorský průzkum a záměr
Kamenné prvky a lícové zdivo
zámek Bzenec



Okenní ostění Z/27 rizalitu západního průčelí zámku

Restaurátorský průzkum a záměr
Kamenné prvky a lícové zdivo
zámek Bzenec



Dveřní ostění Z/28 vstupu na terasu západního průčelí zámku

Restaurátorský průzkum a záměr
Kamenné prvky a lícové zdivo
zámek Bzenec



Okenní ostění Z/29 rizalitu západního průčelí zámku

Restaurátorský průzkum a záměr
Kamenné prvky a líčové zdivo
zámek Bzenec



Detail soklu pylonu nároží rizalitu a vstupních schodů z terasy do
zámku - západní průčelí

Restaurátorský průzkum a záměr
Kamenné prvky a lícové zdivo
zámek Bzenec



Deformace terasy západní průčelí Z/33 způsobená tektonickými
poruchami zděné konstrukce
Levé křídlo nástupního schodiště na terasu

Restaurátorský průzkum a záměr
Kamenné prvky a líčové zdivo
zámek Bzenec



Pravé křídlo nástupního schodiště na terasu

Restaurátorský průzkum a záměr
Kamenné prvky a líčové zdivo
zámek Bzenec



Levé křídlo nástupního schodiště na terasu

Restaurátorský průzkum a záměr
Kamenné prvky a lícové zdivo
zámek Bzenec



Detaily mechanických defektů na nárožích přístupových schodišť na terasu západního průčelí

Restaurační průzkum a záměr
Kamenné prvky a líčové zdivo
zámek Bzenec



Detaily mechanických defektů na nárožích přístupových schodišť,
tektonicky poškozená soklová část schodiště

Restaurátorský průzkum a záměr
Kamenné prvky a lícové zdivo
zámek Bzenec



Okenní ostění z/6,7 západního průčelí zámku

Restaurátorský průzkum a záměr
Kamenné prvky a lícové zdivo
zámek Bzenec



Okenní ostění Z/11 západního průčelí zámku

Restaurátorský průzkum a záměr
Kamenné prvky a lícové zdivo
zámek Bzenec



Okenní ostění Z/12 západního průčelí zámku

Restaurátorský průzkum a záměr
Kamenné prvky a lícové zdivo
zámek Bzenec



Okenní ostění Z/15 západního průčelí zámku

Restaurátorský průzkum a záměr
Kamenné prvky a lícové zdivo
zámek Bzenec



Okenní ostění Z/16 západního průčelí zámku

Restaurátorský průzkum a záměr
Kamenné prvky a lícové zdivo
zámek Bzenec



Okenní ostění Z/20 západního průčelí zámku

Restaurátorský průzkum a záměr
Kamenné prvky a lícové zdivo
zámek Bzenec



Okenní ostění Z/21 západního průčelí zámku

Restaurátorský průzkum a záměr
Kamenné prvky a lícové zdivo
zámek Bzenec



Okenní ostění Z/25 západního průčelí zámku

Restaurátorský průzkum a záměr
Kamenné prvky a lícové zdivo
zámek Bzenec



Okenní ostění Z/30 západního průčelí zámku

Restaurátorský průzkum a záměr
Kamenné prvky a lícové zdivo
zámek Bzenec



Okenní ostění Z/31 západního průčelí zámku

Restaurátorský průzkum a záměr
Kamenné prvky a lícové zdivo
zámek Bzenec



Celkový pohled na jihozápadní věž zámku v Bzenci

Restaurátorský průzkum a záměr
Kamenné prvky a lícové zdivo
zámek Bzenec



Detaily cimbuří JZ věže - prvek JZ/1

Restaurátorský průzkum a záměr
Kamenné prvky a lícové zdivo
zámek Bzenec



Detail cimbuří JZ věže - prvek JZ/1

Restaurátorský průzkum a záměr
Kamenné prvky a lícové zdivo
zámek Bzenec



Detaily cimbuří JZ/1 a obloučkového vlysu JZ/2 jihozápadní věže

Restaurátorský průzkum a záměr
Kamenné prvky a lícové zdivo
zámek Bzenec



Detaily obloučkového vlysu JZ/2 a kružbových okýnek JZ/3
jihozápadní věže

Restaurátorský průzkum a záměr
Kamenné prvky a lícové zdivo
zámek Bzenec



Detail kružbového okýnka JZ/3 jihozápadní věže

Restaurátorský průzkum a záměr
Kamenné prvky a lícové zdivo
zámek Bzenec



Detail obloučkového vlysu JZ/2 a kružbového okýnka JZ/3
jihozápadní věže

Restaurátorský průzkum a záměr
Kamenné prvky a lícové zdivo
zámek Bzenec



Okenní ostění JZ/4 jihozápadní věže

Restaurátorský průzkum a záměr
Kamenné prvky a lícové zdivo
zámek Bzenec



Okenní ostění JZ/5 jihozápadní věže

Restaurační průzkum a záměr
Kamenné prvky a lícové zdivo
zámek Bzenec



Okenní ostění JZ/6 jihozápadní věže

Restaurátorský průzkum a záměr
Kamenné prvky a lícové zdivo
zámek Bzenec



Okenní ostění JZ/7 jihozápadní věže

Restaurátorský průzkum a záměr
Kamenné prvky a lícové zdivo
zámek Bzenec



Okenní ostění JZ/8 jihozápadní věže

Restaurátorský průzkum a záměr
Kamenné prvky a lícové zdivo
zámek Bzenec



Okenní ostění JZ/8 jihozápadní věže

Restaurátorský průzkum a záměr
Kamenné prvky a lícové zdivo
zámek Bzenec



Okenní ostění JZ/9 jihozápadní věže

Restaurátorský průzkum a záměr
Kamenné prvky a lícové zdivo
zámek Bzenec



Okenní ostění JZ/10 jihozápadní věže

Restaurátorský průzkum a záměr
Kamenné prvky a lícové zdivo
zámek Bzenec



Okenní ostění JZ/11 jihozápadní věže

Restaurátorský průzkum a záměr
Kamenné prvky a lícové zdivo
zámek Bzenec



Okenní ostění JZ/12 jihozápadní věže